Bent u veilig onderweg?
Het wisbeeld is bepalend!

BOSCH
Technologie voor het leven

De afbeeldingen laten een selectie zien uit de criteria, die internationale voertuigfabrikanten toepassen bij het testen van ruitenwissers. Hieruit blijkt wanneer de wissers vervangen moeten worden. De ideale keuze: Bosch Twin en Bosch Aerotwin, de meervoudige testwinnaars uit Duitsland en Frankrijk.

Auto Bild Testsieger 23/03 · auto motor sport Testsieger 23/03 · Auto Testsieger 22/03 · ADAC motorwelt Testsieger 23/03



Geen strepen.
Ruitenwissers zijn in orde.



Max. 3 blijvende strepen buiten het centrale zichtveld. Ruitenwissers zijn in orde.

Buitenste zichtveld
Centraal zichtveld
Buitenste zichtveld



Max. 1 blijvende streep in het centrale zichtveld. Wij raden u aan om de wissers te vervangen.



Max. 4 blijvende strepen buiten het centrale zichtveld of max. 12 niet blijvende strepen binnen het centrale zichtveld. Wij raden u aan om de wissers te vervangen.



Max. 6 blijvende strepen buiten het centrale zichtveld of meerdere, al dan niet blijvende strepen, regelmatig verdeeld. Wij raden u aan om de wissers te vervangen.

Blijvende waterpatronen verspreid op de ruit.
Voor de veiligheid raden wij u dringend aan de wissers te vervangen!



Waas onderaan de steunpunten.
Voor de veiligheid raden wij u dringend aan de wissers te vervangen!



Waas verspreid op de ruit.
Voor de veiligheid raden wij u dringend aan de wissers te vervangen!

Strepen door lapsteken van de wisser.
Voor de veiligheid raden wij u dringend aan de wissers te vervangen!